



6 pav. Suskilęs lauko laiptinės betonas



7 pav. Suskilinėję laiptų aikštelės apdailinės plytelės




8 pav. Sutrukusi pertvaros apdaila cokoliniame aukšte



9 pav. Sutrukusi perdanga ir cokolinio aukšto siena



10 pav. Drēgmēs pažeista laiptu aikštelē



11 pav. Skilēs apdailos mūras laiptinēje



12 pav. Šiluminiame mazge nuplėšta vamzdį dengiančios vatos izoliacija